

Rapport Nr 25415649

Uppdragsgivare

Karlshamn Energi Vatten AB

Dricksvatten

Prinsgatan 45

374 23 KARLSHAMN

Avser

Dricksvattenkontroll

Dricksvatten för allmän förbrukning

Anläggning : Ringamåla VV egen ledn.
Provplats : R2
Analysomfattning : Mikrobiologisk ospolat

Information om prov och provtagning

Fakturareferens : 222
Provtagningsdatum : 2025-09-10
Provtagningstidpunkt : 1057
Temperatur vid provtagning : 20.1 °C
Ankomstdatum : 2025-09-10
Ankomsttidpunkt : 2050
Temperatur vid ankomst : 6 °C
Ansättningsdatum : 2025-09-10

Provets märkning : Ringamåla VV/ egen ledn. R2 (Ospolat)
Provtagare : K-G S
Klor, total aktiv, fältmätn. : -
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2 : 1
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1 : 1

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS028212-1/94 MF	Aktinomyceter	< 10		cfu/100ml
SS-EN ISO 6222:1999 mod	Långsamväxande bakterier 7 d	< 10		cfu/ml
SS-EN ISO 6222:1999	Odlingsb. mikroorg. 22 °C 3d	< 1		cfu/ml
SS028167-2 MF	E.coli	< 1		cfu/100ml
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	< 1		cfu/100ml
SS028192-1	Jäst	< 10		cfu/100ml
SS028167-2 MF	Koliforma bakterier 35 °C	< 1		cfu/100ml
SS028192-1	Mikrosvamp 25 °C	< 10		cfu/100ml
SS028192-1	Mögelsvamp	< 10		cfu/100ml
SS-EN ISO 14189:2016	Pres Clostridium perfringens	< 1		cfu/100ml

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande dricksvatten hos användare.

Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskrifterna och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten.

Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde, eller gränsvärde saknas.

För mer information, se www.sgs.com/analytics-se

Analysen av E.coli är utförd enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1:2014 (enligt Kontrollwiki SLV).

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

(forts.)

Rapport Nr 25415649

Uppdragsgivare

Karlshamn Energi Vatten AB
Dricksvatten

Prinsgatan 45
374 23 KARLSHAMN

Avser

Dricksvattenkontroll
Dricksvatten för allmän förbrukning

Anläggning : Ringamåla VV egen ledn.
Provplats : R2
Analysomfattning : Mikrobiologisk ospolat

Information om prov och provtagning

Fakturareferens	: 222	Ankomstdatum	: 2025-09-10
Provtagningsdatum	: 2025-09-10	Ankomsttidpunkt	: 2050
Provtagningstidpunkt	: 1057	Temperatur vid ankomst	: 6 °C
Temperatur vid provtagning	: 20.1 °C	Ansättningsdatum	: 2025-09-10

Provets märkning	: Ringamåla VV/ egen ledn. R2 (Ospolat)
Provtagare	: K-G S
Klor, total aktiv, fältmätn.	: -
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2	: 1
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1	: 1

Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3 dygn, ej påvisade.

Linköping 2025-09-22

Rapporten har granskats och godkänts av

Mirja Torsson
Granskningsansvarig

Kontrollnr 5072 4616 5785 4438

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.